



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE INVIABILIDADE TÉCNICA DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Município: JOÃO MONLEVADE | **Objeto:** RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
Endereço da obra: RUAS GAMELEIRA, RICARDO LEITE, GOMES BATISTA E AYRES QUARESMA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E RUA CLARA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO PROMORAR

Justificativa:

O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

Rua Clara Rosa de Oliveira: As calçadas não apresentam condições adequadas para a execução das rampas



Responsável Técnico: JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR

MASP:

Assinatura: _____