



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PORTA DANIFICADA E PAREDE COM PATOLOGIAS





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CAIXAS D'ÁGUA DE AMIANTO QUE SERÃO TROCADA SPOR CAIXA D'ÁGUA NOVAS





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BANHEIRO SEM PEÇAS HIDRÁULICAS





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PORTA DE FERRO DANIFICADA E LAVATÓRIO SEM TORNEIRA





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PISO DO FUNDO DA EDIFICAÇÃO QUE SERÁ DEMOLIDO E
RECONSTRUÍDO






JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ALVENARIA VANDALIZADA





JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ESCRITÓRIO COM PAREDES E PORTA VANDALIZADAS

