

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

FOTO 1



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **ACESSO À RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto do acesso à Rua "C", partindo da Av. Santa Cruz – vista para NO

FOTO 2



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "C", no cruzamento com o acesso da Av. Santa Cruz – vista para SO

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

FOTO 3



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "C", no cruzamento com o acesso da Av. Santa Cruz – vista para NE

FOTO 4



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "C", na porção intermediária – vista para NE

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

FOTO 5



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "C", na porção intermediária – vista para SO

FOTO 6



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "C", na porção intermediária – vista para o final da Rua (NE)

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

### FOTO 7



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA TRANSVERSAL ENTRE RUA "B" E "C"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto do trecho de rua entre as Ruas "B" e "C", na porção intermediária da "C" – vista para SE

### FOTO 8



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "B"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "B", na porção intermediária – vista para o final da Rua (E)

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

FOTO 9



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "B"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "B", na porção intermediária – vista para o final da Rua (E)

FOTO 10



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "B"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "B", na esquina com a transversal – vista para SO

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **JOÃO MONLEVADE**

Data do Relatório: 05/12/2022

Local: Ruas B e C – Bairro Santa Cruz

Projeto: **DRENAGEM NO BAIRRO SANTA CRUZ**

Etapa:  antes da realização da obra  
 durante a realização da obra  
 após a realização da obra

FOTO 11



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "B"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "B", na porção entre a esquina com a transversal e o início – vista para NE

FOTO 12



- 1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **RUA "B"**
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 01/12/2022
- 3) Observações: Foto da Rua "B", na porção entre a esquina com a transversal e o início – vista para SO

Nome: **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**  
Assinatura do Responsável Técnico