



LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

ITEM	DESCRIÇÃO	PLACA / CHASSI	ANO	AValiação
01	Veículo Renault/Master Mbus L3H2, cor branca. Chassi 93YME4EKKT764311 / Renavam 01178745705	QPZ 6259	2018 / 2019	70.000,00
02	Veículo Fiat/Ducato Minibus, cor branca. Renavam 00588360774 / 3WAZFA4124Z35041	ORB 7473	2013 / 2014	40.000,00
03	Veículo Fiat/Florino C. Furgão, cor branca. Renavam 00476819810 / 980205049D894935	HLF 9E83	2012 / 2012	20.000,00
04	Veículo Fiat/Uno Mille Economy, cor branca. Renavam 00564361321 / 9BD158312B085311	OQR 4H73	2013 / 2013	9.000,00
05	Veículo Fiat/Palio Fire, cor branca. Renavam 01251365074 / 9BD17122LF5965891 (chassi)	PUN 3F31	2014 / 2015	15.000,00
06	VW/Saveiro, cor amarela. Obs: sucata (baixado)	GLT 6044	—	500,00
07	GM/Chevrolet Corsa Sedan, cor cinza. Obs: sucata (baixado)	—	—	1.500,00
08	Pá Carregadeira — estado em que se encontra, cor amarela	—	—	30.000,00
09	Lote de luminárias de alumínio (Visita Incubadora)	—	—	5.000,00
10	Lote de informática (Pátio S.M.O) — sucata	—	—	1.000,00
11	Carrinho de pintura SETTRAN (estado em que se encontra)	—	—	10.000,00
12	Equipamentos Usina Asfalto PUE (Pátio S.M.O)	—	—	2.000,00

13	Equipamentos hospitalares	—	—	5.000,00
14	Equipamentos carpintaria	—	—	2.000,00
15	2 Equipamentos de elevadores (Visita Sec. Saúde)	—	—	100.000,00
16	Lote sucata 1 – diversos	—	—	2.000,00
17	Lote sucata 2 – perfis / tesouras	—	—	4.000,00
18	Lote sucata DAE	—	—	2.000,00
19	Lote de Pisos (DURAGRES) com mais ou menos 100 caixas	—	—	1.000,00
20				
21				
22				
23				
24				
25				



INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veic. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
RENAULT/MASTER MBUS L3H2	QPZ-6259	2018	2019	16L/130cv
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
93YMEN4XEKJ746431//	BRANCA	PASSAGEIRO/MICROÔNIBUS		01178745705//

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome	Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 09:05 h.:**

Itens verificados:

- ☒ Sistema de freios, propulsão/transmissão e suspensão;
- ☒ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☒ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☒ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☒ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **RELATÓRIO DOS ITENS DANIFICADOS:**
 - ✓ Sistema Elétrico: Funcionamento defeituoso/Bateria desativada;
 - ✓ Sistema de Propulsão: Motor – condições de desmanche parcial/Caixa de Transmissão: Bom estado de funcionamento;
 - ✓ Rodagem: Pneus em mal estado de conservação/Ausência de pneu reserva;
 - ✓ Suspensão: Amortecedores e afins: Bom estado de conservação;
 - ✓ Carroceria: Exterior: Ótimo estado de conservação/Interior: Assentos/bancos - Ótimo estado de conservação/ Painel de instrumentos e Volante: Ótimo estado de conservação;
 - ✓ Equipamentos obrigatórios: Ausência de Chave de rodas, Triângulo de segurança e Macaco automotivo.

João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01178745705

PLACA

QPZ6259

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2018

ANO MODELO

2019

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

00864551661

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

RENAULT/MASTER MBUS L3H2

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

93YMEN4XEKJ746431

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA
DIGITAL DE
TRÂNSITO



DENATRAN (Pessoa Física)

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 09/2022)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CDTV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

POTÊNCIA/CILINDRADA

130CV/2300

PESO BRUTO

3.75

MOTOR

M9TD882C032250

CMT

5.5

EIXOS

2

LO

1

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

CPF / CNPJ

18.401.059/000

LOCAL

JOAO MONLEVADE MG

DATA

28/01/

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ CÔTA ÚNICA ☐ PARCE

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SEI
PELO SEGURO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT







INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
FIAT/DUCATO MINIBUS	ORB-7473	2013	2014	16L/127cv
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
93W244M24E2128250//	BRANCA	PASSAGEIRO/MICROÔNIBUS		00588960772//

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 08:35 h.:**

Itens verificados:

- ☒ Sistema de freios, propulsão/transmissão e suspensão;
- ☒ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☒ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☒ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☒ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **RELATÓRIO DOS ITENS DANIFICADOS:**
 - ✓ Sistema Elétrico: Funcionamento defeituoso/Ausência de bateria;
 - ✓ Sistema de Propulsão: Motor – condições de desmanche parcial/Caixa de Transmissão: condições de desmanche parcial;
 - ✓ Rodagem: Pneus em mal estado de conservação/Ausência de pneu reserva;
 - ✓ Suspensão: Amortecedores e afins: Bom estado de conservação;
 - ✓ Carroceria: Exterior: Bom estado de conservação c/ Capô, Grade frontal e Para choque alojados no interior do veículo/Interior: Assentos/bancos - Mal estado de conservação/ Painel de instrumentos e Volante: Bom estado de conservação;
 - ✓ Equipamentos obrigatórios: Ausência de Chave de rodas, Triângulo de segurança e Macaco automotivo.

João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00588960772

PLACA

ORB7473

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2014

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

09264445836

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/DUCATO MINIBUS

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

93W244M24E2128250

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (354525021238DD00) em 20/08/2025 às 14:04:10.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

* *

POTÊNCIA/CILINDRADA

127CV/2300

PESO BRUTO TOTAL

3.3

MOTOR

F1AE3481B7198338

CMT

3.7

EIXOS

2

LOTAÇÃO

16P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

PREF.MUNIC.DE JOAO MONLEVADE

CPF / CNPJ

18.401.059/0001-57

LOCAL

JOAO MONLEVADE MG

DATA

13/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
FIAT/FIORINO CIRILO	HLF9E83	2012	2013	05P/71cv
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
9BD255049D8947935//	BRANCA	PASS./AUTOMÓVEL		00476981980//

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido à inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 09:35 h.:**

Itens verificados:

- ☒ Sistema de freios, propulsão/transmissão e suspensão;
- ☒ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☒ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☒ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☒ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **RELATÓRIO DOS ITENS DANIFICADOS:**
 - ✓ Sistema Elétrico: Funcionamento defeituoso/Ausência de Bateria;
 - ✓ Sistema de Propulsão: Motor – condições normal de funcionamento/Caixa de transmissão – condições normal de funcionamento;
 - ✓ Rodagem: Pneus – Mal estado de conservação/Ausência de pneu reserva;
 - ✓ Sistema de Suspensão: Bom estado de conservação;
 - ✓ Carroceria: Exterior: Bom estado de conservação/Interior: Assentos/bancos - Mal estado de conservação/ Painel de instrumentos e Volante: Bom estado de conservação;
 - ✓ Equipamentos obrigatórios: Ausência de Chave de rodas, Triângulo de segurança e Macaco automotivo.

João Monlevade, 26 de setembro de 2025

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN – Gerência de Transportes Públicos

DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00476981980

PLACA

HLF9E83

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2012

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV

213162930936



Valide este QRCode com app Vlo

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

09811552656

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/FIORINO CIRILO AMB

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BD255049D8947935

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN MG (354525021238DD00) em 02/07/2025 às 11:53:50.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA
OFICIAL

CAPACIDADE

0.62

POTÊNCIA/CILINDRADA

71CV/1300

PESO BRUTO TOTAL

1.62

MOTOR

178E90110956225

CMT

2.02

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

AMBULANCIA

NOME

PREFEITURA MUNIC JOAO MONLEVADE

CPF / CNPJ

18.401.059/0001-5

LOCAL

JOAO MONLEVADE MG

DATA

12/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veic. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
FIAT/UNO MILLE ECONOMY	OQR4H73	2013	2013	05P/66cv
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
9BD15822AD6850853//	BRANCA	PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL		00567316882//

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 07:35 h.:**

Itens verificados:

- ☒ Sistema de freios, propulsão/transmissão e suspensão;
- ☒ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☒ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☒ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo);
- ☒ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **RELATÓRIO DOS ITENS DANIFICADOS:**
 - ✓ Sistema Elétrico: Funcionamento defeituoso/Ausência de bateria;
 - ✓ Sistema de Propulsão: Motor – condições de desmanche parcial/Caixa de Transmissão: Bom estado de conservação;
 - ✓ Rodagem: Pneus em mal estado de conservação/Ausência de pneu reserva;
 - ✓ Suspensão: Amortecedores e afins: Mal estado de conservação;
 - ✓ Carroceria: Exterior: Bom estado de conservação/Interior: Assentos/bancos - Mal estado de conservação/ Painel de instrumentos e Volante: Bom estado de conservação;
 - ✓ Equipamentos obrigatórios: Ausência de Chave de rodas, Triângulo de segurança e Macaco automotivo.

João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN – Gerência de Transportes Públicos

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00567316882

PLACA

OQR4H73

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV

223438540223



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

61776661488

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/UNO MILLE ECONOMY

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BD15822AD6850853

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN MG (364525021238DD00) em 20/08/2025 às 13:50:15.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na Google Play



Disponível na App Store

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

66CV/1000

PESO BRUTO TOTAL

1.22

MOTOR

146E10111574186

CMT

1.62

EIXOS

*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

PREF.MUNIC.DE JOAO MONLEVADE

CPF / CNPJ

18.401.059/0001-57

LOCAL

JOAO MONLEVADE MG

DATA

13/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
FIAT/PALIO FIRE	PUN3F31	2014	2015	05P/75cv
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
9BD17122LF5965698//	BRANCA	PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL		01245136507//

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 08:05 h.:**

Itens verificados:

- ☒ Sistema de freios, propulsão/transmissão e suspensão;
- ☒ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☒ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☒ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☒ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **RELATÓRIO DOS ITENS DANIFICADOS:**
 - ✓ Sistema Elétrico: Funcionamento defeituoso/Ausência de Bateria;
 - ✓ Sistema de Propulsão: Motor – condições de desmanche parcial/Caixa de Transmissão: Bom estado de conservação;
 - ✓ Rodagem: Pneus em mal estado de conservação/Ausência de pneu reserva;
 - ✓ Suspensão: Amortecedores e afins: Mal estado de conservação;
 - ✓ Carroceria: Exterior: Bom estado de conservação/Interior: Assentos/bancos - Bom estado de conservação/ Painel de instrumentos e Volante: Bom estado de conservação
 - ✓ Equipamentos obrigatórios: Ausência de Chave de rodas, Triângulo de segurança e Macaco automotivo.

João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01245136507

PLACA

PUN3F31

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2014

ANO MODELO

2015

NÚMERO DO CRV

233773688717



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

61441995225

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/PALIO FIRE

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BD17122LF5965698

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN MG (364525021238DD00) em 08/09/2025 às 08:17:09.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

75CV/1000

PESO BRUTO TOTAL

1.35

MOTOR

310A10112154548

CMT

1.75

EIXOS

*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

PREF MUNIC DE JOAO MONLEVADE

CPF / CNPJ

18.401.059/0001-57

LOCAL

JOAO MONLEVADE MG

DATA

11/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT





INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
VW/SAVEIRO	GLT 6044 XXXXXX	XXX	XXX	XXXX
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
XXXXXXXXXXXXXX	Amarela XXXXXX	CAMINHONETE/CARGA		XXXXXXX

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 10:00 h.:**

Itens verificados:

- ☐ Sistema de freios, transmissão e suspensão;
- ☐ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☐ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☐ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☐ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- Relatório Simplificado:
- ✓ Bem móvel inservível em péssimas condições de conservação. O SETTRAN orienta considerar como SUCATA por impossibilidade de recuperação ao seu estado originário.


João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN – Gerência de Transportes Públicos







INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
GM/CHEVROLET CORSA SEDAN	XXXX	2008 XXXX	XXXX	XXXX
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
XXXX	Cinza XXXX	PASS./AUTOMÓVEL		XXXX

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido à inspeção técnica veicular em **26/09/2025 às 10:10 h.:**

Itens verificados:

- ☐ Sistema de freios, transmissão e suspensão;
- ☐ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☐ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☐ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☐ Documentação: CRV/DETRAN-MG

RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do equipamento/veículo para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **Relatório Simplificado:**
- ✓ **Bem móvel inservível em péssimas condições de conservação. O SETTRAN orienta considerar como SUCATA por impossibilidade de recuperação ao seu estado originário.**

João Monlevade, 26 de setembro de 2025.

José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN



INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Veíc. : Marca/Modelo	Placa	Ano/Fab.	Ano/Mod.	Capacidade
PA CARREGADEIRA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Chassi	Cor	Veículo: Esp./Tipo		Renavam
XXXX	XXXX	MÁQUINA/CARGA		XXXX

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Endereço RUA GERALDO MIRANDA, 337, ALVORADA
--	--

USO DA SMSU/SETTRAN

LAUDO DE VISTORIA

Veículo submetido á inspeção técnica veicular em **09/10/2025 às 08:50 h.:**

Itens verificados:

- ☐ Sistema de freios, transmissão e suspensão;
- ☐ Sistema elétrico (iluminação, ignição, etc);
- ☐ Rodas e pneus (estado e conservação);
- ☐ Equipamentos obrigatórios (pneu reserva, triangulo de segurança, chave de roda e macaco automotivo)
- ☐ Documentação: CRV/DETRAN-MG


RELATÓRIO

- Inspeção realizada conforme dispositivos legais vigentes para comprovação das condições atuais do veículo/equipamento para hasta pública (leilão) do bem móvel.
- **Relatório Simplificado:**
- ✓ **Bem móvel inservível em péssimas condições de conservação. O SETTRAN orienta considerar como SUCATA por impossibilidade de recuperação ao seu estado originário.**

João Monlevade, 09 de outubro de 2025.


José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico//SETTRAN

SETTRAN – Gerência de Transportes Públicos



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 29/2025

DE : SETTRAN – DIVISÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE PATRIMÔNIO
DATA : Em 09/10/2025
PRIORIDADE: ALTA
ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Considerando a necessidade/conveniência da administração municipal da disposição de bem móveis e inservíveis de seu corpo patrimonial;

Considerando manifestação da Secretaria de Administração para providenciar vistorias em veículos/equipamentos que deverão ser disponibilizados á hasta pública (leilão), visando atestar suas condições atuais.

O SETTRAN, órgão executivo de transporte e Trânsito municipal, faz encaminhar **Lauda da Inspeção Técnica Veicular – VISTORIA (ANEXO)** de veículos/equipamentos.

It	Veículo/Equipamento	Placa	Situação
1	PÁ CARREGADEIRA	XXXXXX	Condição de sucata

Sem mais,

Atenciosamente.


José Eustáquio Campos
Auxiliar Técnico/SETTRAN

SETTRAN – Gerência de Transportes Públicos
Prefeitura Municipal de João Monlevade





este na Encantada de Engenheiros.



Loft luminária





Lote Informática





carrinho de pintura





CARRINHO DE PINTURA DO SETTRAN



ACABADORA ASFALTO REBOCÁVEL
Estado que se encontra - Pátio S.M.O. ①



②

SÍLO USINA ASFALTO - PMF
Estado que se encontra. pátio s.m.o



AUTOCLAVE


Equipamentos Hospitalares






Equipamentos carpintaria





Elevadores



Shipping mark: **Elevadores Otis 37W0315X**

Order NO: **37NM0345**

Destination: **SANTOS - BRAZIL**

Package NO: **7#**

Consignee: **ELEVADORES OTIS LTDA**
EST. PARTICULAR SADAÉ TAKAGI 1500
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO - BRAZIL

Specification: **OH500-1575 / 1.0 - JXW**


Part Name: **Platform**

Net Weight: **867KG**

Measurement: **70x40x188x1000 mm**

Gross Weight: **957KG**

Xizi Otis Elevator Co., Ltd.



Shipping mark: **37NM0345**

Order NO. **37NM0345**

Destination: **SANTOS - BRAZIL**

Consignee: **ELEVADORES OTIS LTDA**

Specification: **EST. PARTICULAR SADA E TAKAGI 1500**

Part Name: **SAO BERNARDO DO CAMPO - SAO PAULO - BRAZIL**

Net Weight: **OH5000-1575 / 1.0 - JXW**

Ceiling

500KG



Package NO. **11#**

Measurement: **2450*1620*520 mm**

Gross Weight: **550KG**

Xizi Otis Elevator Co., Ltd.



370090108

 37RM0345 020101	
Elevadores Otis 37W0315X	
Order NO.	Package NO. 2#
Destination:	
Consignee:	
Specification:	
Part Name:	
Net Weight:	
37NM0345	
SANTOS - BRAZIL	
ELEVADORES OTIS LTDA	
EST. PARTICULAR SADAÉ TAKAGI 1500	
SAO BERNARDO DO CAMPO - SAO PAULO - BRAZIL	
OH: 000-1575 / 1.0 - JXW	
Measurements: 1730*1210*870 mm	
Gross Weight: 720KG	
Fittings: 6 JKG	
Add: 18 Jiazhong Road Hangzhou P.R.China Tel: 0571-81608110	
OTIS Xizi Otis Elevator Co., Ltd.	





Lote sucata ①














DAE (sucata)

18



DAE





Loft Piso Cerâmico